



SIGE Quality Service S.r.l.
 Via Pantheon, 190 - 10155 Genova - Italia
 Tel. 010 5271431 - Fax 010 5271255
 Ufficio Italiano
 Corso Perrone, 25 - 11100 Arezzo - Italia
 Tel. 0573 4991122
 Corso Perrone 4 - 10124 - Tel. 010 5271431

**CONTROLLO RADIOGRAFICO
 RADIOGRAPHIC EXAMINATION REPORT**

PAGINA 1 DI 1
 CERTIFICATO N.
 CERTIFICATE N.
 R.T. OS 152 - 365

CLIENTE - CUSTOMER: Spa #/le ANSALDO SUP. COND. OGGETTO - OBJECT: M 2159
 COMMESSA - JOB: 052 GROVINE: ASG/2270

DOCUMENTO DI RIFERIMENTO - REFERENCE CODE: UNI EN 1435 ACCETTABILITÀ - ACCEPTANCE: UNI EN 25917 CLASSE C
 TECNICA ESPOS. - EXP. TECH: DIREZIONALE - DIRECT

TIPO SORGENTE - TYPE OF SOURCE: Rx DIM. MACCHIA FOCALE - FFSIZE: 1,8 x 2,5 mm DISTANZA FF. - DIST. FF: 700 mm
 PARETE SING. - SINGLE WALL
 PARETE DOPIA - DOUBLE WALL
 PANORAMICA - PANORAMIC

TEMPO ESPOSIZ. - EXP. TIME: 1' HOKU a.0 mA MATERIALE - MATERIAL: AISI 316 LN I.O.I. - PENETR.: 10 FE EN SCHERMI - SCREEN: P6 0,027 mm

APPARECCHIO - EQUIPMENT: Gilardoni MHF200 SISTEMA PELLICOLA - FILM SYSTEM: AGFA D3 PROC. SALDATURA: 135 CONF. GEOMETRICA: ANGOLO SVILUPPO - DEVELOP.: MANCIALE

IDENTIFICAZIONE IDENTIFICATION	POSIZIONE POSITION	MIN. FILO VISIBILE	SPESORE THICK.	SCOFFATURE BLOWHOLES	POROSITÀ POROSITY	NIDO DI POROSITÀ CLUSTER POROSITY	TARLI FLONG. GAS. CAV.	INCLUS. SCORIA SLAG INCLUSION	INCL. BC. ALLUNG. LINEAR INCLUS.	MANC. DI PEN. LACK OF PENETR.	CIRCO CRACK	MANC. DI FUS. LAG OF FUSION	ECESSO PEN. EXCESS PENETR.	INSELLAMENTO INT. CONCAVITÀ	RIFESSI MARG. UNDERCUT	OSSIDAZIONE OXIDATION	SVELLIMENTO MESALINMENT	INCL. TUNGST. TUNG. INC.	DIFFETTO FILM FILM DEFECT	DENSITÀ DENSITY	ESITO RESULT
M 2159 v1	0-1																				Δ
" "	1-2																				Δ
/																					

A. ACCETTABILE - ACCEPTABLE R. RIPARARE - REPAIR T. TAGLIARE - CUT RF. RIFARE FILM - REPEAT FILM

LUOGO - PLACE: GENOVA DATA - DATE: 31.03.05 OPERATORE - OPERATOR: [Signature] RESPONSABILE - RESPONSIBLE: GIUSEPPE ROSSI ISP SURV: [Signature]
 SINTACIA/CIC PND